



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ nº. 95.587.663/0001-60
Rua Rio Grande do Sul, nº. 2122, Centro – CEP: 85.350-000
E-mail: contato@cmnl.pr.gov.br / legislativo@cmnl.pr.gov.br
Fone: (42) 99913-5236



À
MESA DIRETORA,
CÂMARA MUNICIPAL
NOVA LARANJEIRAS

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS

RECEBIDO EM 20 / 03 / 25

TAIS SAVISKI TEIXEIRA
AUXILIAR LEGISLATIVO
PORTARIA Nº 03/2016

REQUERIMENTO Nº. 05/2025

SÚMULA: Requer informações acerca da execução do contrato n. 77/2022, celebrado entre o Município de Nova Laranjeiras e a Empresa MARJON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA.

O Vereador amparado pelo que dispõe o artigo 31 da Constituição Federal/88 e o artigo 29, Inciso XXI, da Lei Orgânica Municipal, e ainda pelo artigo 24, inciso XIII do Regimento Interno, veem respeitosamente, **REQUERER** informações a cerca de quais os procedimentos tomados pelo Município a respeito da execução do contrato, ou seja, se foram emitidas notificações e se houve instauração de processo administrativo para apurar supostas irregularidades na obra.

JUSTIFICATIVA: Conforme assegurado pelo Regimento Interno, é atribuição do Vereador fiscalizar os atos da Administração Pública e essa obra tem gerado transtornos para a população que é atendida pela APAE e, é de nosso conhecimento que a APAE já solicitou medidas de reparação, porém até a presente data a Empresa não regularizou a obra.

Ainda, a Comissão de Viação, Obras e Serviços Públicos da Câmara Municipal, composta à época pelos Vereadores Pércio Paulo Provin, João Maria Machado e Arcindo Ferreira Valcarenghi encaminharam Notificação nº. 01/2024 ao Exmo. Sr Prefeito Municipal em data de 24 de outubro de 2024 e até a presente data, não obtiveram resposta.

Segue anexo, relatório de inspeção elaborado pela Comissão da APAE.



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ nº. 95.587.663/0001-60
Rua Rio Grande do Sul, nº. 2122, Centro – CEP: 85.350-000
E-mail: contato@cmnl.pr.gov.br / legislativo@cmnl.pr.gov.br
Fone: (42) 99913-5236



Diante do exposto, solicito que esse Requerimento seja pautado e aprovado em plenário na próxima Sessão Ordinária e posteriormente encaminhado ao Poder Executivo solicitando tais informações.

Câmara Municipal de Nova Laranjeiras, em 20 de março de 2025.


ADAIR ONETTA
ADAIR ONETTA

Vereador/Presidente

LIDO EM PLENÁRIO
Em: 27/03/2025

MADEIRA
TÉCNICO LEGISLATIVO
PORTARIA Nº. 04/2015


*aprovado por
unanimidade do
plenário*



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Laranjeiras – PR
Escola Professora Ivone Ana Wrubel Teixeira – Educação Infantil e Ensino Fundamental, Modalidade Educação Especial
Entidade de Utilidade Pública Municipal (Lei Municipal nº 452/2006)
Declara de Utilidade Pública Estadual (Lei nº 15.576)
Fundada em 7 de dezembro de 2005 - CNPJ/MF 07.860.255/0001-73
Avenida Brasil nº1405– Progresso – Nova Laranjeiras – Paraná – CEP 85350-000
Fone: (42) 3637 1246 e-mail: apaenl@yahoo.com.br <http://www.novalaranjeiras.apaebrasil.org.br>

RELATÓRIO DA INSPEÇÃO NO LOCAL PELA COMISSÃO DA APAE

- 1- Portas com avarias – (estufadas)
- 2- Cachilos de portas sem acabamento e caindo
- 3- Acabamentos sem reboco e rejunte
- 4- Cobertura com remendos sem troca da telha
- 5- Infiltração na primeira sala do bloco a esquerda
- 6- Registro sem acabamento
- 7- Trinco ou rachadura na laje da Marquise
- 8- Caixa da descarga sem funcionar
- 9- Acabamento na tampa do vaso
- 10- Pia dos banheiros com vazamentos e não desce água.
- 11- Torneiras das pias da cozinha com pouca vazão de água.
- 12- Piso tátil descolado, infiltra água em baixo.
- 13- Infiltração nas duas salas da entrada (administração e pedagógica) desce água pelas tomadas.
- 14- Lâmpadas queimadas (estoura)
- 15- Energia cai os Adjutores da cozinha quando liga forno ou qualquer eletrodoméstico está caindo seguidos chaves na caixa de energia não suporta a capacidade mesmo ligando o mínimo de aparelhos.
- 16- O caimento do piso das portas no bloco da direita, com curvatura para dentro permitindo a entrada de água da chuva ou na limpeza para dentro das salas.
- 17- Acabamento das marquises faltando reenquadramento e reboco na parte superior podendo ter infiltração nas laterais com o tempo comprometendo as mesmas.
- 18- Cerâmicas com defeito e rachaduras.
- 19- Ralo acima do nível do piso.
- 20- Rachadura na Verga
- 21- Pintura na frente falta acabamento.
- 22- Rachaduras nas salas de aula e na parede na viga das portas
- 23- Acabamento as saídas das calhas logo acima da marquise e na saída da calha na platibanda
- 24- Rachaduras na calçada de fora na chegada.
- 25- Rachaduras nas marquises e nas platibandas e falta de pintura.
- 26- Falta de acabamento na parte superior dos muros
- 27- Cavalete SANEPAR com cano Exposto.
- 28- Falta acesso para torneira fora (bebedouro)


Vilson Detz Dola

23/10/14
